



不鏽鋼過壓保護器

型號：PRA-OP



產品介紹

▼
過壓保護器旨在保力儀器超壓時，因突然出現過高的壓力波動而導致喘振

▼
如果壓力升高超過允許值，則過壓保護器則會讓壓力返回到正常狀態

▼
圖片：壓力錶用不鏽鋼過壓／超壓保護器

產品規格

接續螺牙

A: LH-RH union (活動母牙) male

B: Female/male

G1/2、1/2NPT、M20×1.5

接液部

不鏽鋼

設定範圍

0.4 ... 2.5、

2 ... 6、

5 ... 25、

20 ... 60、

50 ... 250、

240 ... 400、

400 ... 600 bar

O型環

氟橡膠

最大工作壓力

1000 bar



Gauging your needs!

訂購資訊

接續螺牙／設定範圍／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.